



ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ

ВНИМАНИЕ



Дефект на брза спојка

На 29^{ти} мај 2017 додека 49Т багер вршеше задача на израмнување на земјата, се случи делумно оштетување на брзата спојка. Спојката беше скршена на точката на спојување.

Потврдено е дека Miller спојката, модел **PC450/490PL** беше постојано прикачена. Таа беше проверена пред започнувањето на смената и не беа воочени оштетувања како ни претходни оштетувања во документацијата.

Причината за дефектот е непозната и истрага започна.



ПРЕВЗЕМЕНИ АКЦИИ

- ✓ Повлекување на СИТЕ багери со **MILLER TWINLOCK POWERLATCH COUPLERS**, во очекување на инспекција од страна на стручно лице.
- ✓ Да се организира темелно испитување на багерот / брзата спојка (quick hitch) од страна на стручно лице.

ЗАПАМЕТЕТЕ

- ✓ Брзи спојки за влечење мора да има сертификат за темелно испитување како и СЕ ознаката.
- ✓ Секојдневните проверки на багери секогаш мора да вклучуваат посебни проверки на брзите спојки.

„Ние се грижиме за тебе и веруваме дека работејќи заедно и избирајќи ја безбедноста при работата, секој ден, ќе си заминеш дома неповреден.

„Овде никој нема да биде повреден“.

Ако не е безбедно - Не го прави тоа!