

Бакар и јаглен HSEC и сигнализација

Инцидент: Непланирано движење на булдожерот по патеката за време на истовар од камион

Прелиминарна Класификација: Инцидент со клучни лекции

Работа/Проект: Mount Thorley Warkworth

Критични контроли: Идентификација на критичните контроли и пропусти.

Локација: WML Mobile Dozer Bay

Датум: 2 Ноември 2016

Контакт: Rod Stimson Супервизор по Логистика 0476 802 363

Што се случи:

Во 10.30 часот, Среда 02 Ноември 2016 додека операторот на складиштето вршеше истовар на булдожер со трака од средството за испорака, Болт синцирот за врзување и безбедност се скрши, дозволувајќи синцирот да се распадне и булдожерот да се одмота.

Итни шревземени активности:

- Опрема: исклучена и обезбеден простор.
- Фотографирано и земени изјави.

Прелиминарни причини:

- Опрема: Болт синцирот за обезбедување сигурно е несоодветен за задачата
- Луѓе: Непридржувањето на утврдениот начин за водење на булдожерски траки

Почетни лекции:

- Опрема: воспоставениот процес, со користење на соодветни ланци и окови и точна техника за изработка на булдожерски траки мора да се почитуваат.
- Луѓе: Развиена свест и апликација на CRM контрола е доста ефикасно во обезбедувањето на пешаците кои биле во областа на потенцијално опасната активност.

